

MODO DE EMPLEO MEGA PURGE AT

Durante la limpieza, es importante mantener las mismas condiciones de inyección (temperatura y velocidad) de el último material utilizado.

- 1) Calcular la capacidad de plastificación máxima de su unidad de inyección.
- 2) Esta capacidad es la cantidad máxima de **MEGA PURGE AT** que se pueden utilizar
- 3) Divida esta cantidad entre 5 y hacer lo mismo con el material virgen (por ejemplo, HDPE).
- 4) Empiece con el material virgen, seguido por **MEGA PURGE AT**, purge continuamente hasta se obtiene el material completamente limpio
- 5) El siguiente ejemplo es para un 1Kg capacidad de la máquina (por lo tanto 1Kg de **MEGA PURGE AT** y 1 kg de material virgen serán necesario).

